Работа с маркированными товарами.

Работа со сканером: подключить сканер (RS232 скорость 9600), считываем код на товаре (EAN13, EAN8, DataMatrix, RFID-метка меховых изделий (Code-128)):

DataMatrix (табак, обувь, лекарства) (01) **04032900005805** (21) RSW0R1U34PTK

RFID-метка меховых изделий (Code-128) RU – 430302 – ABC1234567

В режиме П Формирование базы с маркированными товарами.

База с маркированными товарами формируется также как и не маркированными товарами.
В поле "Штрих-код" (ВВОД EAH) необходимо ввести EAN8 или EAN13, которые входят в состав кода DataMatrix между числами 01 и 21.
Код EAN8 или EAN13 может быть напечатан рядом с кодом DataMatrix, тогда его можно ввести в базу с помощью сканера штрих-кодов.

Примечание. [**И**] клавиша ИТОГ

1. В режиме Р Продажа (приход): нажимать клавишу ВЫБ пока не выйдет слева «Р»

- предмет расчета в базе товаров:
[сканером 2D считать код на товаре] →[печать данных о товаре] →
[сканером 2D считать код на следующем товаре] →[печать данных о товаре с меткой М] → …→"ввести вид оплаты 0-наличные или 1-безналичные" →[**ПИ**] →[**И**]

- предмет расчета в базе товаров с нулевой ценой:
[сканером 2D считать код на товаре] → "ЦЕНА?"ввести цену →[С1] →[печать данных о товаре с меткой М] →
[сканером 2D считать код на следующем товаре] → "ЦЕНА?"ввести цену →[С1] →[печать данных о товаре с меткой М] → …→"ввести вид оплаты" →[**ПИ**] →[И]

- предмета расчета нет базе товаров:
[сканером 2D считать код на товаре] → "ЦЕНА?"ввести цену →[С1] →[печать данных о товаре с меткой М] →
[сканером 2D считать код на следующем товаре] → "ЦЕНА?"ввести цену →[С1] →[печать данных о товаре с меткой М] → …→"ввести вид оплаты" →[ПИ] →[И]

2. В режиме П Возврат прихода: нажимать клавишу ВЫБ пока не выйдет слева «П»

- предмет расчета в базе товаров:
[ВЗ]→[сканером 2D считать код на товаре] →[печать данных о товаре с меткой М] → подтвердить Приход возврата [И]→"ввести вид оплаты 0 или 1" →[ПИ] →[И]

- предмет расчета в базе товаров с нулевой ценой:
[ВЗ]→[сканером 2D считать код на товаре] → "ЦЕНА?"ввести цену →[С1] →[печать данных о товаре с меткой М] → подтвердить Приход возврата [И] → "ввести вид оплаты 0 или 1" →[ПИ] →[И]

- предмета расчета нет базе товаров:
[ВЗ]→[сканером 2D считать код на товаре] → "ЦЕНА?"ввести цену →[С1] →[печать данных о товаре с меткой М] → подтвердить Приход возврата [И]→ "ввести вид оплаты 0 или 1" →[ПИ] →[И]